## **Maßnahmenliste** punktuelle Maßnahmen



Nr.	Mängel			Maßnahme
	Kategorie	Тур	Bemerkung	Maßnahmenart
1	Sicherheitsmangel	Engstelle	einseitiger Gehweg > 1,00 m	Anbringen von warnender Be- schilderung, ggfs. Tempo reduzieren
2	Sicherheitsmangel	Engstelle	einseitiger Gehweg > 1,00 m	Anbringen von warnender Be- schilderung, ggfs. Tempo reduzieren
3	Beschilderungsmangel	Fehlende / unklare Beschilderung	VZ 239/1022-10 durch VZ 237/1012-31 aufgehoben	Anbringen von VZ 239/1022-10/1012-31
4	Sicherheitsmangel	Schlechte / Fehlende Überleitung zw. RVA und Straßenverkehr		LSA und Führung am Knoten anpassen
5	Beschilderungsmangel	Fehlende / unklare Beschilderung	fehlende Beschilderung des Radweges	Anbringen von VZ 239/1022-10
6	Beschilderungsmangel	Fehlende / unklare Beschilderung	Wegweisende Beschilderung uneindeutig	Beschilderung anpassen
7	Komfortmangel	Neigung	Starke/s Gefälle/Steigung	hinweisende Beschilderung ergänzen
8	Sicherheitsmangel	Verschmutzung der Radverkehrsanlage	Schotter der angrenzenden Baustelle	Fahrbahn reinigen
9	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller, Laterne, o.ä.)	Umlaufsperren	Beseitigung/Sicherung/ Markierung
10	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller, Laterne, o.ä.)	Umlaufsperren	Beseitigung/Sicherung/ Markierung
11	Beschilderungsmangel	Fehlende / unklare Beschilderung	unterschiedliche Radverkehrsführung je Richtung auf separat geführtem Weg	Beschilderung anpassen
12	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller, Laterne, o.ä.)	Umlaufsperren	Beseitigung/Sicherung/ Markierung
13	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller, Laterne, o.ä.)	Umlaufsperren	Beseitigung/Sicherung/ Markierung
14	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller, Laterne, o.ä.)	Umlaufsperren	Beseitigung/Sicherung/ Markierung
15	Sicherheitsmangel	Konflikt Radverkehr - fließender Kfz-Verkehr		Bevorrechtigung prüfen
16	Sicherheitsmangel	Engstelle	Gehweg bergauf > 1,00 m	Beseitigung/Sicherung/ Markierung
17	Sicherheitsmangel	Schlechte / Fehlende Überleitung zw. RVA und Straßenverkehr	kein Schutz bei Wechsel von Gehweg rad frei auf Fahrbahn	Beschilderung/Markierung ergänzen
18	Komfortmangel	Neigung	Starke/s Gefälle/Steigung	hinweisende Beschilderung ergänzen
19	Komfortmangel	Neigung	Starke/s Gefälle/Steigung	hinweisende Beschilderung ergänzen
20	Beschilderungsmangel	Fehlende / unklare Beschilderung	fehlende Beschilderung des Radweges	Anbringen von VZ 241
21	Beschilderungsmangel	Fehlende / unklare Beschilderung	fehlende Beschilderung des Radweges	Anbringen von VZ 241
22	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller, Laterne, o.ä.)	Poller	Beseitigung/Sicherung/ Markierung
23	Sicherheitsmangel	Enger Kurvenradius	Unfallschwerpunkt	Anbringen von warnender Be- schilderung, ggfs. Tempo reduzieren
24	Sicherheitsmangel	Enger Kurvenradius	Unfallschwerpunkt	Anbringen von warnender Be- schilderung, ggfs. Tempo reduzieren
25	Komfortmangel	Randbewuchs		Bewuchs zurückschneiden
26	Sicherheitsmangel	Engstelle	einseitiger Gehweg > 1,00 m	Anbringen von warnender Be- schilderung, ggfs. Tempo reduzieren
27	Sicherheitsmangel	Konflikt Radverkehr - Fußgänger	Konflikt Passage Bahntrassenradweg / Spielplatz	Anbringen von warnender Be- schilderung, ggfs. Tempo reduzieren
28	Sicherheitsmangel	Konflikt Radverkehr - fließender Kfz-Verkehr	Unfallschwerpunkt	Verkehrsführung anpassen, Einrichtung Kreisverkehr prüfen
29	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe	Querung gem. Geh-/Radweg mit Kfz-Straße	gesicherte Überleitung schaffen
30	Sicherheitsmangel	Konflikt Radverkehr - fließender Kfz-Verkehr	Querung Bahntrassenradweg mit Kfz-Straße	gesicherte Überleitung schaffen
31	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe	Radhauptroute geht von der Staatsstraße ab	gesicherte Überleitung schaffen
32	Komfortmangel	Neigung	Starke/s Gefälle/Steigung	hinweisende Beschilderung ergänzen
33	Komfortmangel	Neigung	Starke/s Gefälle/Steigung	hinweisende Beschilderung ergänzen

Stand: 27.10.2023

